



## Sapera LT 软件安装

# 找不到 CorDHCPApi.dll 文件，如何解决？

## 目录

- 一、什么是 Cordhcpapi.dll? ..... 1
- 二、常见的 Cordhcpapi.dll 错误消息 ..... 1
- 三、产生 Cordhcpapi.dll 错误消息的原因 ..... 1
- 四、如何修复 Cordhcpapi.dll 错误 ..... 2

## 一、什么是 Cordhcpapi.dll?

Cordhcpapi.dll 是 Teledyne DALSA 为 Windows 操作系统开发的 Sapera Network Imaging Tools 软件相关联的 DLL 文件。

## 二、常见的 Cordhcpapi.dll 错误消息

Windows 操作系统下最常见的 Cordhcpapi.dll 错误有以下几种：

- 找不到 Cordhcpapi.dll
  - 文件 Cordhcpapi.dll 丢失
  - Cordhcpapi.dll 访问冲突
  - 无法注册 Cordhcpapi.dll
  - 找不到 C: \Windows \System32 \ Cordhcpapi.dll
  - 无法启动 Sapera Network Imaging Tools，缺少必需的组件 Cordhcpapi.dll。请再次安装 Sapera Network Imaging Tools
  - 由于未找到 cordhcpapi.dll，此应用程序无法启动，重新安装应用程序可能会解决此问题
- 这些错误信息一般发生在程序安装期间、Windows 启动或关闭时，有时候甚至发生在安装 Windows 操作系统时。

## 三、产生 Cordhcpapi.dll 错误消息的原因

一般 DLL 文件均为共享文件，他们独立存在于应用软件之外。虽然这种独立的方式为软件开发人员提供了许多便利与好处，但也会带来潜在问题的发生。如果 Windows 操作系统无法正确加载 Cordhcpapi.dll 文件，就会出现类似于“Windows cannot properly load your cordhcpapi.dll file”的错误消息。

大多数 Cordhcpapi.dll 的错误消息都与 Cordhcpapi.dll 文件丢失或损坏有关。不正确的关闭计算机、感染病毒、Windows 注册表损坏, 都有可能产生这样的错误信息。更具体地说, 可能由以下几种情况导致:

- 无效或损坏的 Cordhcpapi.dll 注册表项
- 病毒或恶意软件感染了 Cordhcpapi.dll 文件
- Teledyne DALSA 硬件故障如驱动丢失, 导致 Cordhcpapi.dll 文件损坏
- 另一个程序覆盖了当前需要的 Cordhcpapi.dll 文件版本
- 另一个程序恶意或错误的删除了 Cordhcpapi.dll 文件
- 另一个程序卸载了 Cordhcpapi.dll 文件

#### 四、如何修复 Cordhcpapi.dll 错误

我们不建议从“DLL 下载”网站直接下载 Cordhcpapi.dll。这些网站发布的 Cordhcpapi.dll 文件可能未经官方开发人员批准, 并且可能与病毒感染或其他恶意文件捆绑在一起。如果您需要 Cordhcpapi.dll 的副本, 建议您直接从 Teledyne DALSA 的技术支持那里获取。

以下是解决 Cordhcpapi.dll 问题的故障排除步骤列表。这些故障排除步骤逐渐变得困难和耗时, 我们强烈建议您按照顺序来进行, 以避免不必要的时间和精力。

第 1 步: 卸载并重新安装 Teledyne Dalsa Spera 软件, 安装时选择使用管理员权限来安装

第 2 步: 查看回收站中是否有被误删除的 Cordhcpapi.dll 文件, 如果有, 从回收站中恢复

第 3 步: 对 PC 进行完整的恶意软件扫描

第 4 步: 更新 Teledyne Dalsa 硬件设备驱动

第 5 步: 使用 Microsoft 注册服务器手动注册 Cordhcpapi.dll

使用“Microsoft Register Server”(regsvr32.exe)重新注册 cordhcpapi.dll 文件。操作步骤如下:

- 1) 点击操作系统左下角“开始”按钮
- 2) 在搜索框中输入“command”, 不要点击 ENTER
- 3) 在键盘上按住 CTRL-Shift 键的同时按下 ENTER 键
- 4) 系统会提示您输入权限对话框, 单击“Yes”
- 5) 键入命令: regsvr32 /u cordhcpapi.dll, 按 ENTER 键, 这将卸载以前注册的 Cordhcpapi.dll 文件
- 6) 键入命令: regsvr32 /i cordhcpapi.dll, 按 ENTER 键, 这将重新注册 Cordhcpapi.dll 文件
- 7) 关闭命令提示符窗口
- 8) 重新启动与 Cordhcpapi.dll 错误关联的程序

第 6 步: 利用 Windows 系统还原来“撤消”最近的系统更改

Windows 系统还原允许您“回到过去”的电脑, 以帮助修复 Cordhcpapi.dll 问题。系统还原可以将您的电脑的系统文件和程序恢复到一切正常工作的时候。这可能会帮助您避免数小时解决与 DLL 错误相关的头痛问题。操作步骤如下:

- 1) 点击操作系统左下角“开始”按钮, 在搜索框中输入“System Restore”, 然后按 ENTER 键
- 3) 在结果中单击系统还原。如果提示, 输入管理员密码
- 4) 按照向导中的步骤选择一个还原点, 恢复您的计算机

第 7 步: 安装所有可用的 Windows 更新

#### 第 8 步: 重新安装 Windows 操作系统

我们必须强调,重新安装 Windows 是解决 Cordhcpapi.dll 问题不得不使用的最终办法。为避免数据丢失,必须确保在开始此过程之前备份了所有重要文档和其他个人数据。如果 Cordhcpapi.dll 错误在 Windows 安装完毕后仍然存在,则您的 DLL 问题肯定与硬件相关。如果是这种情况,那么需要更换导致 Cordhcpapi.dll 错误的相关硬件——与 Teledyne Dalsa 有关的硬件。

北京总公司

电话: 010-80482120

邮箱: 51camera @51camera.com.cn

地址: 北京市顺义区后沙峪镇绿地启航国际 9 号楼 814 室

上海分公司

电话: 13916270162

邮箱: wangjq@51camera.com.cn

地址: 上海市松江区泗泾镇高技路 655 号绿亮科创园 2 幢 323 室